

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal caserio tecnica agropecuaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0054-42	FECHA:	29/05/2025



Foto 1: Sustitución de balcones de metal por metal




Foto 2 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto: 3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto: 4 Mantenimiento a estructura



Foto: 5 Sustitución de ducto electrónico + accesorios



Foto: 6 Mantenimiento a estructura de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

LPRP

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Caserio Archivo Público

