

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL CASERIO LA TÉCNICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0054-42	FECHA:	03/07/2025





Foto 1: Sustitución de balcones de metal por metal




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura





Foto 5: Sustitución de ducto electrónico + accesorios



Foto 6: Mantenimiento a estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

LPRP

Firma y sello del Presidente de la ORP



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

