

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Técnica Agropecuaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0056-43	FECHA:	12/01/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Pintura en muros externos e internos



Foto 3: Sustrucción de balcones de metal



Foto 4: Sustrucción de puertas



Foto 5: Reparación de piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

