

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | Las Cruces          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Esfuerzo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0057-43 | FECHA:                         | 12/01/2025          |



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: mantenimiento estructura de metal de ventana



Foto 3: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitucion de puertas




Foto 5: cernido en muros ( interiores y exteriores de cocina)



Foto 6: Sustitucion de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE FAMILIA DE PADRES DE CASERIO EL ESFUERZO LAS CRUCES, PETÉN | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público CASERIO EL ESFUERZO LAS CRUCES, PETÉN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | Las Cruces          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Esfuerzo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0057-43 | FECHA:                         | 12/01/2025          |



Foto7: Sustitucion de ducto electrico mas accesorios



Foto 8: mantenimiento a puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y Sello del Presidente de la OFE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

