

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Usumacinta La Felicidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0058-43	FECHA:	12/01/2025



Foto1: Sustrución de lámina



Foto 2: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 3: sustitucion ducto electrico



Foto 4: pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Carmelina Cac</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	--	--