

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monte Sinaí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0060-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: reparación de cisterna de concreto



Foto 8: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: cernido en muro



Foto 10: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 11: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 12: Sustitución de accesorios de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monte Sinai
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0060-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de ducto electrico más accesorios




Foto 5: Sustitucion de inodoros



Foto 6: Sustitución de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público