

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Retalteco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0061-43	FECHA:	1/11/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: PUERTAS



Foto 4: MANTENIMIENTO A BALCONES



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 6: MEJORAMIENTO A PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

