

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Retalteco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0061-43	FECHA:	12/11/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: PUERTAS



Foto 4: MANTENIMIENTO A BALCONES




Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 6: MEJORAMIENTO A PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

