

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguel Los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0062-43	FECHA:	12/01/2025



Foto1: Cernido en muros



Foto 2: Pintura en muros externos e internos



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Mantenimiento a estructura de puertas





Foto 5: Sustitucion de inodoro



Foto 6: Sustitucion de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguel Los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0062-43	FECHA:	12/01/2025



Foto 7: sustitucion de deposito de agua



Foto 8: mantenimiento a balcones de metal



Foto 9: Sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 10: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 11: Sustitución de chapas



Foto 12: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director de la Comunidad Educativa

