



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BENITO JUÁREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA UNIÓN MAYA ITZÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0063-43	FECHA:	12 DE ENERO DE 2025



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LÁMINA TROQUELADA



SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

