



Ministerio de Educación  
Sistema

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | Las Cruces     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Yanahí |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0064-43 | FECHA:                         | 01/13/2025     |



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto.



Foto 6: Sustrucción de canal pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | Las Cruces     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Yanahí |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0064-43 | FECHA:                         | 29/01/2025     |



Foto7: Sustitución de ducto eléctrico más accesorios




Foto 8: Sustitución de accesorios deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

