



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bethel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0065-45	FECHA:	09/06/2025



Foto 1: Sustrucción de Lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de piso cerámico





Foto 5: Reparación de banquetas de concreto



Foto 6: Sustrucción de Lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo
---	---