

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED # 112	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RETALTECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0068-45	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: sustitución de elementos de fijación



Foto 4: sustitución de portón de metal



Foto 5: sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA NUFED No. 112	Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR NUFED 112 CASERIO RETALTECO LAS CRUCES, PETÉN GUATEMALA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED # 112	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RETALTECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0068-45	FECHA:	13/01/2025




Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto2: fabricación e instalacion de porton de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---