

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0069-42	FECHA:	14/01/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Fabricación e instalación de portón de metal de ingresos



Foto 6: Sustrucción de Porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Monroy Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia de EODP CASERIO VISTA HERMOSA LAS CRUCES, PETEN	[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público CASERIO VISTA HERMOSA LAS CRUCES PETEN
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0069-42	FECHA:	14/01/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de focos ahorradores



Foto 9: Sustitución de plafoneras



Foto 10: Sustitución interruptores dobles



Foto 11: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 12: Sustitución de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

KAREN MONROY Firma y sello del Presidente de la OPEF DE EODP	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--