



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123
Versión 1

Negrita"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MANUELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0070-42	FECHA:	9/12/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Sustitución de portón de metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto: 4 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)




Foto 5: Sustitución lavamanos



Foto 6: Sustitución de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Marcelino grizalva Fajardo

Firma y sello del Presidente de la OPF

EODP

Siomara Beralk Guzman Suarez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MANUELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0070-42	FECHA:	9/12/2025



Foto 7: Sustrucción de ventanas de madera por metal



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 8:

Foto 9:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelino Grijalva Fajardo

Firma y sello del Presidente de la OPF



EODP

Damaris Bernal Guzmán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

