



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123
Versión 1

Negrita"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bonanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0071-42	FECHA:	9/23/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 3: Sustitución de ventanas por aluminio mas vidrio



Foto 4: Sustitución de piso cerámico




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123

Versión 1

Negrita"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bonanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0071-42	FECHA:	9/23/2025



Foto 7: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 8: Sustitución de depósito de agua 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

