

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Manuales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0074-43	FECHA:	9/09/2025



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: sustitución de puertas




Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Pintura en muros



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la EORM	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Manuales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0074-43	FECHA:	9/09/2025




Foto7: Sustitucion de lavamanos



Foto 8: sustitucion de focos ahorradores y plafoneras



Foto 9: Sustitucion de estufa rural



Foto 10: Sustitucion de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

