

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Manueles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0074-43	FECHA:	1/11/2025



Foto1: Sustitucion de lamina



Foto 2: sustitucion de puertas



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 4: Sustitucion de balcones de metal




Foto 5: Pintura en muros



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Manueles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0074-43	FECHA:	1/11/2025




Foto7: Sustitucion de lavamanos



Foto 8: sustitucion de focos ahorradores y plafoneras



Foto 9: Sustitucion de estufa rural




Foto 10: Sustitucion de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---