

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Bonanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0076-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2:Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 5: Fabricación e instalación de puerta en módulos



Foto 6: Mantenimiento a estructura de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Bonanza, Las Cruces, Petén


Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixta
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Bonanza, Las Cruces, Petén

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bonanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0076-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 8: Fabricación e instalación de balcon de hierro en ventana



Foto 9: Fabricación e instalación de ventana



Foto 10: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 11: Sustitución de inodoros




Foto 12: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del
 Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 DIRECTOR