

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bella Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0080-43	FECHA:	13/01/2025



Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Sustitución de elementos de fijación



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Sustitución de balcones de metal



Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

