

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bacadilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0081-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Reparación de piso de cemento liquido



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 5: Instalación de letrina de cemento



Foto 6: Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bacadilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0081-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 2: Sustrucción de lamina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

