

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bacadilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0082-42	FECHA:	22/5/2025



Foto 1: Parte de enfrente de la escuelita balcones, puertas dañadas.



Foto 2: Dirección de la escuelita con balcones y puertas dañadas.




Foto 3: Baños dañados, techo y puertas.



Foto 4: Techo dañado, peligroso para los niños.




Foto 5: Parte de atrás de la escuelita, daños a balcones.



Foto 6: aulas y bodegas con gran daño en su infraestructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
---	--

