

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA BACADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0082-42	FECHA:	05 JULIO AL 20 DE JULIO 2025



Foto1: CAMBIO DE TECHO, AQUÍ LOS TRABAJADORES ESTÁN QUITANDO LAS LAMINAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO.



Foto 2: COLOCANDO LA PUERTA NUEVA Y DANDOLE SU BUENA PINTURA.




Foto 3: COLOCANDO UN NUEVO BALCON CON SU RESPECTIVA PINTURA.



Foto 4: FOTOGRAFIA ENVIADA POR EL ENCARGADO YA QUE NUESTRA COMUNIDAD NO CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA, LAS PUERTAS Y BALCONES FUERON HECHAS DESDE EL TALLER DEL HERRERO.



Foto 5: LOS BALCONES ANTIGUOS FUERON QUITADOS CON EL MAYOR CUIDADO, PERO DEBIDO A EL DETERIORO QUE TENIAN FUE UN POCO DIFICIL.



Foto 6: PRIMERA FOTOGRAFIA CUANDO SE QUITO LA PRIMER LAMINA DEL TECHO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se van a numerar en el reverso de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

