

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0084-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1: Sustitución de puertas



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26




Foto 3 : Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 4: Sustitución de balcon de metal



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26




Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Henri Estuardo Firma y sello del Presidente de	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

