

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0084-43	FECHA:	17/07/2025



Foto1: Sustrucción de puertas



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26




Foto 3 : Sustrucción de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 4: Sustrucción de balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--