

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0084-43	FECHA:	27/07/2025



Foto1: Sustitución de puertas



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3 : Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 4: Sustitución de balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.R.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--