

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 585	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0087-45	FECHA:	27-05-225



FOTO 1. SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO 2. SISTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



FOTO 3SUSTITUCION DE INODOROS



FOTO 4. SUSTITUCION DE LAVAMANOS



FOTO 5. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 6. MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

