

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 585	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0087-45	FECHA:	11/07/2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO 2. SISTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



FOTO 3 SUSTITUCION DE INODORO



FOTO 4. SUSTITUCION DE LAVAMANOS



FOTO 5. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 6. MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

