



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 585	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0087-45	FECHA:	15/07/2025



FOTO 1. MANTENIMIENTO A PUERTAS



FOTO 2 MEJORAMIENTO DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO POR CERAMICA



FOTO 3 SUSTITUCION DE INODOROS



FOTO 4. SUSTITUCION DE LAVAMANOS




FOTO 5. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 6. MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el mes de la hoja.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---