

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED # 401	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0089-45	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas de metal



Foto 3: Sustrucción de inodoros



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 6: Mantenimiento a balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED # 401	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0089-45	FECHA:	13/01/2025



Foto7: Sustrución de ducto electrico mas accesorios



Foto 8: Sustrución de plafoneras




Foto 9: Sustrución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pati

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

