



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Unión Maya Itzá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0125-46	FECHA:	13/01/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: mantenimiento a balcones de metal



Foto 3: pintura en muros interior y exterior



Foto 4: Sustitucion de puertas



Foto 5: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 6: Sustitucion de ducto electrico más accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Unión Maya Itza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0125-46	FECHA:	12/01/2025



Foto7: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: Sustitucion de inodoros



Foto 9: Sustitución de lavamanos



Foto 10: sustitucion de elementos de fijación



Foto 11: Sustitucion de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 12: Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--