



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	3/07/2025



Foto1: SUMINISTRO DE TECHO EN COCINA



Foto 2: SUMINISTRO DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE AZULEJO EN MUEBLES DE COCINA



Foto 4: SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL




Foto 6: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Krinti Anali Sanabria

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	3/07/2025



Foto 1: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Krinti Analí Sanabria

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

