



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSÉ, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0003-42	FECHA:	7/07/2025




Foto 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 2: Fabricación e instalación de ventanas PVC



Foto 3: Sustitución de deposito de agua 1750 lt



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 5: Instalación de azulejo en estufa rural




Foto 6: Sustitución de grifos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingris yeseni G.V.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

