



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0004-42	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: PINTURA EN MUROS



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PISO



Foto: 3 RED DE DRENAJE




Foto: 4 ACCESORIOS LAVAMANOS



Foto: 5 VENTANAS DE PVC




Foto: 6 TUBERIA DE DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público