



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | EL CHAL          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SAN JUAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0004-42               | FECHA:                         | 30/07/2025       |




Foto 1: PINTURA EN MUROS



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PISO



Foto 3: RED DE DRENAJE



Foto 4: ACCESORIOS LAVAMANOS




Foto 5: VENTANAS DE PVC



Foto 6: TUBERIA DE DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF E.O.P.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS  
DIRECCIÓN  
CASERIO SAN JUAN  
EL CHAL, PETÉN



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | EL CHAL          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SAN JUAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0004-42               | FECHA:                         | 30/07/2025       |



Foto 7: Mejoramiento de Azulejos en Lavamanos



Foto 8: Instalación de Piso de Torta de Cemento



Foto 9: Instalación de Block



Foto 10: Sustitución de Contrallave



Foto 11: Sustitución de Manguera Flexible



Foto 12: Sustitución de llave para lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público