



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COLPETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0005-42	FECHA:	9/09/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO




Foto 3: SUSTITUCION DE VIDRIOS EN VENTANAS




Foto 4: SUSTITUCION DE VIDRIOS EN VENTANAS



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COLPETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0005-42	FECHA:	9/09/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE SANITARIO



Foto 2: SUSTITUCION DE GRIFOS



Foto 3: SUSTITUCION DE CEMENTO LIQUIDO POR AZULEJO



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL




Foto 5:




Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

