



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COLPETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0005-42	FECHA:	6/11/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



Foto 3: SUSTITUCION DE VIDRIOS EN VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCION DE VIDRIOS EN VENTANAS



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director, Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COLPETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0005-42	FECHA:	6/11/2025




Foto 1: SUSTITUCION DE SANITARIO




Foto 2: SUSTITUCION DE GRIFOS




Foto 3: SUSTITUCION DE CEMENTO LIQUIDO POR AZULEJO



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL




Foto 5:




Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Centro Educativo Público
Caserío Colpeten
Petén

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Centro Educativo Público
Caserío Colpeten
Petén