



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0006-42	FECHA:	09/09/2025




Foto 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS POR VENTANAS PVC



Foto 2: SUSTITUCION DE VIDRIOS POR VENTANAS PVC



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO CERAMICO




Foto 4: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO CERAMICO




Foto 5: SUSTITUCION DE LAVAMANOS




Foto 6 SUSTITUCION DE LAMPARAS LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0006-42	FECHA:	09/09/2025




Foto 1: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 5: REPELLO EN MURO





Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la EODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

