

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0006-42	FECHA:	15/10/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS POR VENTANAS PVC



Foto 2: SUSTITUCION DE VIDRIOS POR VENTANAS PVC




Foto 3: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



Foto 5: SUSTITUCION DE LAVAMANOS




Foto 6: SUSTITUCION DE LAMPARAS LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0006-42	FECHA:	15/10/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL




Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 5: REPELLO EN MURO

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público