

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0006-42	FECHA:	10/11/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS POR VENTANAS PVC



Foto 2: SUSTITUCION DE VIDRIOS POR VENTANAS PVC




Foto 3: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



Foto 5: SUSTITUCION DE LAVAMANOS



Foto 6 SUSTITUCION DE LAMPARAS LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0006-42	FECHA:	10/11/2025




Foto 1: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 5: REPELLO EN MURO




Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

