

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0016-43	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO, SUJECCIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 3: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 5: REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUBO PVC 3"



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0016-43	FECHA:	17/01/2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



Foto 9: MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL



Foto 10: MANTEMIENTO A PORTONES DE METAL



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORRO




Foto 12: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS DE 2*40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0016-43	FECHA:	17/01/2025



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE TOMACORREINTES DOBLES




Foto 15: REPARACIÓN DEL CABLEADO ELECTRICO




Foto 16: SUSTITUCIÓN DE DÉPOSITO DE AGUA 1700 LT




Foto 17: INTALACIÓN DE UNIDADES LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES, TOMACORREINTES, CABLEADO ELECTRICO)



Foto 18: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA PLANCHA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OFP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

