

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | EL CHAL                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL QUETZAL, EL CHAL, PETÉN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0018-43               | FECHA:                         | 27/05/2025                         |



Foto 1: Mejoramiento de piso



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana, sustitución de lamina troquelada y sustitución estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana




Foto 6: Mantenimiento a estructura (puertas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público