

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL QUETZAL, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0018-43	FECHA:	07/07/2025



Foto 1: Mejoramiento de piso



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana, sustitución de lamina troquelada y sustitución estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: Mantenimiento a estructura (puertas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público