

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL QUETZAL, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0018-43	FECHA:	21/07/2025



Foto 1: Mejoramiento de piso



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana, sustitución de lamina troquelada y sustitución estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: Mantenimiento a estructura (puertas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público