



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | EL CHAL                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVAS DELICIAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0020-43 | FECHA:                         | 18/12/2025              |




Sustitución de portón de metal



Mantenimiento ventanas de metal




Sustitución de piso cerámico



muros exteriores e interiores



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



sustitución de piso cerámico (antideslizante)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la EORM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

