



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0021-43	FECHA:	9/09/2025




Foto 1: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL




Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0021-43	FECHA:	9/09/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO



Foto 3: PINTURA EN MUROS



Foto 4: SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRIO




Foto 5:




Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de EORM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---