



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0021-43	FECHA:	15/11/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE





Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0021-43	FECHA:	15/11/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO



Foto 3: PINTURA EN MUROS



Foto 4: SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRIO

Foto 5:

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

