



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ROSITA, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0022-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 3: Repello en muro



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. José Luis Gálvez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Armando Ceballos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ROSITA, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0022-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 7: Fabricación e instalación de puerta de rejas




Foto 8: Sustitución de estructura de metal de ventana a PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

