

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0023-43	FECHA:	17/01/2025



Foto 1. 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: 4.1 Sustitución de Chapa



Foto 3: 4.3 Fabricación e instalación de puertas de metal



Foto 4: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: 9.1 Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 6: 11.1 Mantenimiento a barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0023-43	FECHA:	17/01/2025



Foto 7. 14.3 Sustitución de tuberías PVC línea principal aguas negras



Foto 8: Sustitución de lámparas tipo LED



Foto 9: Sustitución de tomacorrientes dobles

Foto 10:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

