

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LUCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0025-43	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: Sustitución de capote de lámina.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.



Foto 3: Suministro de piso cerámico.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alida Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Miguel Ángel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



